



06.12.2018

Information

zur temporären Chlorung der Wasserversorgung Soyen

Im Rahmen einer Routineuntersuchung des Trinkwassers im Versorgungsnetz der Gemeinde Soyen wurden colifome Bakterien in geringer Kontamination nachgewiesen.

Untersuchungen am Brunnen und an der Quelle blieben bislang unauffällig.

Bereits durchgeführte Spülmaßnahmen am Verteilernetz führten bislang nicht zum gewünschten Erfolg, so dass nun eine Desinfektion des Leitungsnetzes notwendig wird.

Dem Gesundheitsamt Rosenheim liegen keine Hinweise für eine fäkale Verunreinigung vor, somit **kann von einem vorherigen Abkochen des Trinkwassers abgesehen werden.**

Bisher konnte keine Ursache gefunden werden. Die Ursachenforschung wird weiter fortgeführt.

Staatl. Gesundheitsamt Rosenheim